



# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS) PER SUPLAST 420

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO					
EMPRESA:	Aditivos Especiales S.A.C	NOMBRE COMERCIAL: PER SUPLAST 420			
DIRECCIÓN:	Pje. San Francisco 151 Villa María del Triunfo	DESCRIPCIÓN:			
TELEFONO	01-2807092	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE CON RETARDO			
MAIL:	ventas@aditivosespeciales.com.pe				
CODIGO POSTAL: LIMA 16		FÓRMULA: ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE CON RETARDO			
PAIS:	PERU	ADITIVO SOPERPLASTIFICANTE CON RETARDO			

2. COMPOSICIÓN				
COMPOSICIÓN GENERAL	Solución acuosa de polixcarboxilato			
COMPONENTES PELIGROSOS	Rango %	R	S	
		R 20/21 R 40	S 16 S 36/37 , S 61 S 62	

EDASES D

B. INGESTION

20/21 R40 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Posibles efectos cancerígenos

FRASES S

\$16 \$36/37 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

S61 S62 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. Evitese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de

ese su liberación al medio ambienti Juridad

seguridad.

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta

o el envase.

## 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS HUMANOS Y PRIMEROS AUXILIOS



## MOTIVO



Liquido marrón oscuro, sin serios efectos bajo condiciones de uso normales.

A. INHALACIÓN Respirar aire fresco. Evitar sobre exposición. Si los síntomas persisten

consultar a un médico.

C. CONTACTO PIEL/OJOS

Puede provocar irritación y ardor.

En contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos y acudir al médico inmediatamente. Tratamiento medico necesario.

Piel: Lavar la parte afectada, si persiste el escozor o irritación buscar atención médica inmediata.

Puede provocar daño estomacal.

No provocar vomito de inmediato, no insitir y acudir al médico inmediatamente. Buscar ayuda técnica

D. MEDIDAS GENERALES

En caso suceda alguno de los casos ya mencionados se recomienda conducir , a la persona afectada al aire libre y aplicar primeros auxilios si es necesario.

## 4. IDENTIFICACION DE RIESGOS



SALUD	4 Demasiado peligroso		1
	3 Muy peligroso		
	2 Peligroso		
	1 Ligeramente peligroso		
	0 Material corriente		
INFLAMABILIDAD	4 Extremadamente inflan	nable, a 60°	0
	3 Ingición a temperatura:	s normales, debajo de los 37°C	
	2 Ingición al calentarse n	ormalmente debajo de los 93°C	
	1 Debe precalentarse para arder 0 No arde		
REACTIVIDAD	4 Puede explotar		
	Puede explotar por fuerte golpe o calor     Posibilidad de cambio violento     Inestable si se calienta		
	0 Estable normalmente		0
RIESGOS ESPECIALES	Oxidante	OX	
	Alcalino	ALC	
	Acido	ACID	
	Corrosivo	COR	
	No se usa con agua	-W-	
	Radioactivo		
PPE: Equipo de protección personal			



No se espera que este producto arda bajo condiciones de uso normal. Usar producto químico seco, A. MEDIDAS DE EXTINCIÓN aspersor de agua, dióxido de carbono Monóxido de carbono y dióxido de carbono pueden formar humo. B. PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN Son aceptadas técnicas contra incendios. Usar ropa contra incendios, incluyendo aparatos para la C. MEDIDAS ESPECIALES respiración. D. PELIGROS ESPECIALES No aplica

Trajes, zapatos y guantes resistentes al calor. E. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Usar equipo de respiración autónomo.

El producto no arde por si mismo. Enfriar los recipientes con agua pulverizada. F. INDICACIONES ADICIONALES

Los restos del incendio asi como el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales vigentes.

Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.

El agua de extinción debe recogerse por separado y no debe penetrar en el alcantarillado.



A. PRECAUCIONES PERSONALES	Detener derrame, alejario del agua. Absorber derrame con arena, tierra u algun otro material adecuado. Transferirlo a adecuados contenedores para su desecho. Usar equipo adecuado. Evitar contacto con el material.
B. PRECAUCIONES M/AMBIENTE	Evite que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales, en caso sucediera avisar a las autoridades competentes.
C. MÉTODO DE LIMPIEZA	Utilizar agua en forma de rocío para reducir los vapores o desviar la nube de vapor Absorber con material inerte (tierra, arena, etc) El material empleado para la recolección de desechos deberá ser recolectado y posteriormente incinerado. No verter el producto en sumideros.

A. MANIPULACIÓN

Manipule el producto con higiene. Alejarlo de lugares fríos no use en áreas poco ventiladas.

Prevenga inhalaciones de vapor ingestión y contacto con la piel u ojos y ropa. Mantenerlo cerrado cuando no sea usado. Las precauciones también aplican a contenedores vacíos.

fresco y bien ventilado. Proteger del agua y de la humedad del aire. B. ALMACENAMIENTO

Almacenar en contenedores sellados y en lugares ventilados y secos. Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.

Mantener los embases secos, cerrados, bajo sombra y ventilado.

Mantener los recipientes hermèticamente cerrados y guardarlos en un sitio

NO FUMAR

# 8.CONTROL- EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

B. PROTECCIONES GENERALES

Respiratoria: No requerida baio condiciones de uso normal. Usar equipo de respiración adecuado cuando la ventilación

no es suficiente o si es necesario.

A. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Protección de las manos: Usar guantes de goma e indumentaria protectora para reducir exposición.

Protección para los ojos: Usar gafas protectoras.

Protección para la piel: Prevenir el contacto con los zapatos y la ropa.

Usar delantal de goma y protectores para los zapatos.

Preveer una ventilación frecuente en el area de trabaio. Evitar el contacto directo con los ojos, la piel.

Tanto la ropa como los útiles deben ser cambiados frecuentemente.

La ropa muy contaminada debe cambiarse por otra nueva. No fumar, beber ni comer durante su manipulación.

Use ventilación de salida local

Lavar oios v duchas de seguridad

Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo

Protección preventiva de la piel con pomada protectora

# NO SITUARLOS CERCA DE FUENTES DE CALOR O FUEGO

## PROPIEDADES FÍSICAS Y OUÍMICAS APARIENCIA Líquido Marrón claro transparente / Traslúcido COLOR $1.04 \text{ g/ml} \pm 0.02 \text{ g/ml}$ DENSIDAD (G/ML):

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS) PER SUPLAST 420

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD					
A. ESTABILIDAD	Estable a temperatura ambiente. Debe precalentarse para arder.	C. REACCIONES PELIGROSAS	Polimerización peligrosa: No ocurrirá.		
Se debe evitar la contaminación del producto con otros agentes.  Almacenado y manipulacion el producto adecuadamente, no producen reacciones peligrosas.  Evitar sustancias: Ácidos y bases fuertes.		D. DESCOMPOSICIÓN			
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA					

A. EXPERIENCIA SOBRE HUMANOS

No existen datos disponibles

# 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ningún dato disponible.

No desperdicie el producto. En caso necesita eliminar debe identificarlo como residuo especial, para la disposición final, tomar contacto con la autoridad competente y/o empresa autorizada de eliminación de residuos. La eliminación está regulada por la legislación vigente.

Envases / Embalajes totalmente vacios pueden destinarse a reciclaje. Los envases que no pueden ser limpiados deberán ser desechados

# 14. CONSIDERACIONES RELATIVAS/TRANSPORTE

TGD / DOT Descripción de embarque MERCADERIA NO PELIGROSA

FRASES S

S36/37 S62

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase

**16. OTRAS INFORMACIONES** 

EN CASO DE EMERGENCIA CONSULTAR A ALÓ ESSALUD: TELEFONO 472 2300 / 0201 10200

La información que se suministra en este documento se ha recopliado en base a las mejores fuentes existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales vigentes sobre clasificación, anvasado y etiquetado.



Ingenieria Prefabricados de Concreto y Mixers S.A.C. INGPRECONMIX S.A.C.

Jr Huascaran Nro 126 - Barrio Laykakota - Puno

**Contactos:** 

+51 993891739

+51 984662205